

Camera di Commercio di Nuoro

Via Papandrea 8
08100 Nuoro (NU)
Tel./Fax 0784242500

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

(art. 67 D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i. - D.M. 17.01.2018 - Circolare M.I.T 21.01.2019, n.7)

LAVORI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SITO IN VIALE DEL LAVORO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SCIUREZZA DELL'INVOLUCRO DEL FABBRICATO - CUP: D63E20000100005 - CIG: 8615119D17

COMMITTENTE: Camera di Commercio di Nuoro

TITOLO ABILITATIVO: SCIA Prot. n. del 14-05-2021

CONTRATTO: in data 30/04/2021 n. - di rep. registrato a Nuoro, il 30/04/2021 al n. - pari a € 229.591,14

Il sottoscritto

COLLAUDATORE

Sebastiano Calia			
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
-			
nato/a a	provincia	il	
Ingegneri	Nuoro	510	20/02/1997
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero	data iscrizione
Via Giulio Cesare 2	08021	Bitti	Nuoro
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.
	sebastiano.calia@ingpec.eu		
telefono	fax	posta elettronica certificata	

in qualità di Collaudatore incaricato per le opere in oggetto

DICHIARA

che i lavori strutturali afferenti l'opera di RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SCIUREZZA DELL'INVOLUCRO DEL FABBRICATO sono iniziati il giorno 14-05-2021 e sono stati ultimati il giorno 14-05-2022.

- Descrizione delle opere e delle strutture oggetto della presente relazione:
Le strutture oggetto di collaudo sono relative alla copertura in legno lamellare di un immobile realizzato con muratura portante di pietrame.

Le opere in oggetto sono state commissionate da:

COMMITTENTE

Camera di Commercio di Nuoro		00607730918	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
-		-	
nato/a a	provincia	il	
Via Papandrea 8	080100	Nuoro	NU
residente in via	cap	comune	prov.
0784 242500	0784 242500	protocollo@nu.legalmail.camcom.it	
telefono	fax	e-mail	

in qualità di

Proprietario

(proprietario, locatario, usufruttuario, etc.)

I lavori strutturali sono stati eseguiti da:

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Michelangelo Paba denominazione/ragione sociale		00101650919 codice fiscale/Partita IVA	
Via Antonio Maxia n 84 sede legale in via	08020 cap	Aritzo comune	NU prov.
telefono	fax	impresa.paba@pec.it posta elettronica certificata	

I materiali utilizzati sono stati forniti da:

FORNITORE LEGNAME COPERTURA

LEGNOSTRUTTURE SRL denominazione/ragione sociale		03273420921 codice fiscale/Partita IVA	
Zona Industriale di Villacidro SP14 bis km 4.5 sede legale in via	09039 cap	Villacidro comune	CA prov.
telefono	fax	legnostrutture srl@legalmail.it posta elettronica certificata	

I professionisti che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione dell'opera oltre allo scrivente, sono:

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Ing. Antonio Elia Uneddu cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
nato/a a	provincia	il	
Ingegneri	Sassari	1106	28/06/2004
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero	data iscrizione
Via Gorizia 2L con studio in (indirizzo)	09100 cap	Sassari comune	SS prov.
telefono	fax	antonioelia.uneddu@ingpec.eu posta elettronica certificata	

PROGETTISTA STRUTTURALE

Uneddu Ing. Antonio Elia cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
nato/a a	provincia	il	
Ingegneri	Sassari	1106	28/06/2004
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero	data iscrizione
Via Gorizia 2L con studio in (indirizzo)	09100 cap	Sassari comune	SS prov.
telefono	fax	antonioelia.uneddu@ingpec.eu posta elettronica certificata	

DIRETTORE DEI LAVORI

Uneddu Ing. Antonio Elia cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
nato/a a	provincia	il	

Ingegneri	Sassari	1106	28/06/2004
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero	data iscrizione
Via Gorizia 2L	09100	Sassari	SS
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.
	antonioelia.uneddu@ingpec.eu		
telefono	fax	posta elettronica certificata	

Per tutta la durata dei lavori strutturali, ed in particolare durante la realizzazione degli elementi strutturali più importanti, il sottoscritto ha effettuato accurati controlli sulla disposizione delle armature metalliche e sulla tipologia dei materiali impiegati e sulla corrispondenza delle dimensioni dei diversi elementi strutturali, verificandone la conformità alle previsioni di progetto. Le suddette ispezioni sono state eseguite alla presenza del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice delle strutture confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere.

Inoltre, si è proceduto ad esaminare i certificati delle prove sui materiali, verificando preliminarmente il numero di prelievi effettuati e la loro conformità alle prescrizioni delle pertinenti norme tecniche, la compatibilità dei risultati delle prove stesse con i criteri di accettazione fissati nelle citate norme, e la presenza dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo per i materiali impiegati.

VISITA DELLE OPERE

Il sottoscritto collaudatore ha effettuato le visite alle opere da collaudare nelle seguenti date: 12/07/2022, 13/07/2022 e 22/07/2022.

Sulla scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto collaudatore ha proceduto all'esame delle opere, verificando che le misure, i materiali e le modalità di costruzione corrispondevano al progetto e che le strutture, per quanto è stato possibile constatare, erano state eseguite con materiali di buona qualità ed a regola d'arte.

In particolare il sottoscritto ha controllato la struttura della copertura riscontrandone l'accordo con i disegni di progetto delle strutture ed ha altresì constatato *la bontà di esecuzione delle chiodature, delle bullonature, ecc., a dimostrazione della buona esecuzione dei collegamenti.*

Per quanto non è stato riscontrato ed ispezionato o non più riscontrabile ed ispezionabile, il Direttore dei Lavori delle strutture ed il Titolare dell'Impresa esecutrice hanno dichiarato e confermano, senza riserva alcuna, sottoscrivendo il presente atto, che le opere strutturali di cui ai lavori in oggetto sono state eseguite secondo la migliore tecnica possibile ed in conformità del progetto esecutivo.

Il sottoscritto ha anche proceduto, per un primo esame, a sommarie verifiche delle strutture, oggetto del presente collaudo, riscontrando l'accettabilità delle sezioni adottate sia per quanto riguarda le travi principali, l'orditura secondaria e il tavolato.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

Il sottoscritto Collaudatore Ing. Sebastiano Calia con studio in Via Giulio Cesare 2, 08021, Bitti, Nuoro iscritto all'albo degli/collegio dei Ingegneri della provincia di Nuoro al N. 510 dal 20/02/1997, ha proceduto all'esame della documentazione allegata alla denuncia e costituita da:

- Progetto architettonico;
- Progetto delle strutture composto da n. 1 tavola;
- Relazioni di Calcolo e Relazione Illustrativa, tutte recanti l'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio del Genio Civile di Nuoro;
- Nomina Collaudatore in data 25/05/2021 da parte del Segretario Generale dell'Ente.
- Relazione a Struttura Ultimata trasmessa agli uffici del genio civile in data venerdì 22 luglio 2022.

Con l'esame dei documenti sopraelencati si è accertata la conformità delle opere ai documenti di progetto e la loro rispondenza alle disposizioni riguardanti i procedimenti di calcolo, entità dei sovraccarichi e tassi di lavoro dei materiali impiegati.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Collaudatore

VISTO

il progetto e gli elaborati di progetto depositati;
la relazione a strutture dell'ing. Antonio Elia Uneddu;
che i materiali impiegati sono di ottima qualità e provenienza;
che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che le prescrizioni regolamentari vigenti in materia per l'esecuzione di opere in legno sono state ottemperate,

CONSIDERATO

- il buon esito della visita di collaudo,
- che dalle verifiche in cantiere eseguite dallo stesso collaudatore i risultati sono positivi,
- che lo scrivente, esaminati i calcoli strutturali eseguiti dal progettista Ing. Antonio Elia Uneddu, ha riscontrato valori delle sollecitazioni compatibili con quelli di progetto sia in termini di sforzi che di deformazioni,

certifica che tutte le opere in legno della copertura presenti nella costruzione in esame sono collaudabili come in effetti col presente atto

COLLAUDA

dichiarandoli idonei per lo scopo per cui furono costruiti ed entro i limiti della loro destinazione prevista in progetto: COPERTURA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e del cap. 9 del D.M. 17/01/2018, ferme restando le responsabilità di legge dell'Impresa, del Progettista Architettonico, del Progettista delle Strutture e del Direttore dei Lavori.

Nuoro, 23/07/2022

Il Collaudatore
(Sebastiano Calia)